	<b>PROINFO</b>	
	<b>INFORME DE ACCIDENTE CON VÍCTIMAS MORTALES</b>	ELABORADO POR:  PROINFO
	BENAHAVIS 2000	FECHA: Agosto 2011

## **1.- DATOS GENERALES DEL ACCIDENTE**

### 1.1.-FECHA Y HORA:

18 de julio de 2000, 18:00

### 1.2.-LOCALIZACIÓN:

Camino del Reloj, termino municipal de Benahavis, provincia de Malaga, CCAA Andalucía

### 1.3.-TIPO DE ACCIDENTE:

Accidente de helicóptero Bell B-205 A-1

### 1.4.-ACCIÓN EN DESARROLLO

#### 1.4.1.-GENERAL:

Vuelo

#### 1.4.2.-ESPECÍFICA:

Vuelo tras desembarque de reten helitransportado

#### 1.4.3.- HERRAMIENTAS O EQUIPOS UTILIZADOS:


Helicoptero con deposito ventral

### 1.5.-OTROS DATOS DE INTERÉS:

## **2.- DATOS DE LOS AFECTADOS**

### 1.1. NÚMERO TOTAL DE AFECTADOS :

1 fallecido

	<h1>PROINFO</h1>	
	<b>INFORME DE ACCIDENTE CON VÍCTIMAS MORTALES</b>	ELABORADO POR: PROINFO
	BENAHAVIS 2000	FECHA: Agosto 2011

## 1.2. RELACIÓN DE VÍCTIMAS

### 2.1.1.- NOMBRE, EDAD, FORMACIÓN Y RESUMEN DE EXPERIENCIA

J.L.V. 37 años, piloto comercial de helicóptero con 1028 horas a 15/6/2011, 6 campañas como copiloto (1993-1999) y una como piloto (1999-2000)

2.1.2.- ORGANIZACIÓN: Fumigación Aérea Andaluza, S.A. (FAASA) empresa contratada por la Comunidad Autónoma Andaluza


2.1.3.- TIPO DE LESIÓN: múltiples fracturas traumáticas


## 3.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El 18 de julio del 2000 sobre las 18 horas, un Bell 205 después de dejar a su brigada se dirige a colaborar en las tareas de extinción e impacta contra unos cables de alta tensión provocando la colisión del aparato y la muerte del piloto, su único tripulante.

El aparato tras impactar con el suelo se incendia quedando totalmente calcinado.

*Información extraída del informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil.*



	<b>PROINFO</b>	
	<b>INFORME DE ACCIDENTE CON VÍCTIMAS MORTALES</b>	ELABORADO POR: PROINFO
	BENAHAVIS 2000	FECHA: Agosto 2011

#### **4.- FUENTES DE INFORMACIÓN**

Informe de investigación de accidentes de la CIAIAC, en el que se detallan las circunstancias en las que se produjo el accidente.

- [http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/65B61E2E-B01B-42FE-98BA-B2ADFDA90217/16389/2000\\_018\\_A1.pdf](http://www.fomento.es/NR/rdonlyres/65B61E2E-B01B-42FE-98BA-B2ADFDA90217/16389/2000_018_A1.pdf)

Noticias del día del accidente:

- [http://www.elpais.com/articulo/andalucia/fuego/quemo/hectareas/matorral/pinos/Benahavis/elpepuespand/20000619elpand\\_10/Tes](http://www.elpais.com/articulo/andalucia/fuego/quemo/hectareas/matorral/pinos/Benahavis/elpepuespand/20000619elpand_10/Tes)